

TVM Develop AB julkaisi toukokuun 8. päivänä tärkeän turvallisuustiedoitteen. Tämä päätös koskee AGIR Niord, Habrok 38, Habrok 55 ja Blackbird 36 wingejä. Kyseisissä tuotteissa on havaittu materiaalivirhe läpiviennin muovisessa VSP133-tiivistysosassa ylipaineventtiilin tai matalapainesyötön liitännässä.

Materiaalivirhe saattaa aiheuttaa joissain tapauksissa tasapainotusliivin vuotamisen.

Tuotteet, joita tämä tiedote koskee:

NIORD 44 (donitsi 20kg) sarjanumerot **TV0607xxx** ja **TV1107xxx**

HABROK 38 (tuplien wing 18kg) sarjanumerot **TV0707xxx** ja **TV0108xxx**

HABROK 55 (tuplien wing 25kg) sarjanumerot **TV0907xxx**

BLACKBIRD 36 (sinkkuwing 16kg) sarjanumerot **TV0607xxx**, **TV0907xxx**, **TV0108xxx**

Suosittellemme asiakkaillemme: Jos olet ostanut meiltä kyseisen sarjanumeron omaavan Agir wingin, eikä huoltoonkutsukorjausta ole vielä tehty, toimita wing meille osapäivitykseen. Jos tulet käymään, toimenpide onnistuu odottaessa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

SukellusLuola Oy