

Apeks julkaisi kesäkuun 23 päivänä tärkeän tiedotteen.

On ilmennyt että **2008 helmikuun ja kesäkuun välillä valmistetuissa Apeks XTX annostimissa** voi olla vakava puute.

Sisäänhengityskalvon tiivistysrenkas saattaa puuttua! Tällöin kalvo saattaa siirtyä paikaltaan.

Kalvon tiivistysrenkaan näkee kannen reikien lävitse, mutta asian voi varmistaa avaamalla kansi (aukeaa kiertämällä).

On syytä tarkistaa annosimet jotka on ostettu 2008 helmi-kesäkuun välillä. Jos olet saanut meiltä annostimen josta puuttuu tiivistysrenkas, ota meihin yhteyttä, toimitamme sinulle puuttuvan osan, tai voit käydä meillä niin asennamme sen annostimeesi.

SukellusLuola Oy

